

## **REFERENCIAS EXITOSAS DE NUESTROS SELLOS CON PRODUCTOS DE CROMADO Y DECAPADO**

En compañía **HOLASA**

Se le indago por los sellos que tiene en el momento los cuales son:

### **Tanques limpieza**

Sellos multiresorte especiales de 3" Carbón - Aisi 316/EPR (ver adjunto)

Cuenta con:

4 montados (vienen trabajando bien)

4 sellos nuevos completos en stock como repuesto.

Tanques de

### **Tanques de decapado**

Sellos 424 multiresorte de 3-15/16" Silicion sinterizado-silicio sinterizado/viton

Cuenta con:

6 -Sellos montados (vienen trabajando bien)

2- Sellos nuevos completos en stock como repuesto.

1- Kit repuesto del rotatorio y la estacionaria.

### **Tanques de cromado**

Sellos 424 multiresorte 3-15/16" Silicion sinterizado-silicio sinterizado/viton

Cuenta con :

4 -Sellos montados (vienen trabajando bien)

2- Sellos nuevos completos en stock como repuesto.

### **Desempeño de estos sellos en promedio general de 6 a 8 meses que reemplaza por mantenimiento o por reemplazo de los rodillos cuando sufren algún daño.**

Tiene 10 bombas de recirculación para los tanques con sellos 500AL de 1" y de 1-1/8" Silicio-Silicio/viton montados externamente los que le han trabajado bien con excepción de una bomba que le ha presentado cavitación y reconoce el daño en el sello ,pero que no puede hacer nada al respecto y simplemente lo reemplaza.

Otras 5 bombas más las tiene con sellos tipo 21 de 1" y de 1-1/8" en otras aplicaciones: Manejo de agua limpia, caliente igual desempeñándose bien.

3 bombas más con sellos 700 de 1-3/4" con caras Silicio sinterizado-Silicio sinterizado /viton para recirculación de cromado vienen trabajando bien.

Tiene dos bombas nuevas más con este sello 700 de 1-3/4" en stock .

**En general las modificaciones que se han realizado como mejora en los sellos especialmente los de los tanques de limpieza, cromado y decapado han incrementado su vida útil desde que se iniciaron los proyectos. Igualmente he revisado en el almacén de Sealco y contamos en stock con 4 pistas de cada referencia para cubrir cualquier eventualidad en los sellos de los tanques.**

**Le reiteramos la importancia de que nos llame en cualquier momento para ayudarlo en lo que necesite.**

**En general se ha hecho una labor en conjunto con Holasa que ha dado muy buenos resultados.**

**Queda pendiente la cotización de un recubrimiento en teflon en la parte interna de uno de los sellos 424 de 3-15/16"**